

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»
«Пансионат-ДОЛ» Лучистый» Спальный корпус №5
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию (КПП)	есть	1; 1.1; 1.2; 1.3	1-5, 18	- отсутствуют тактильные наземные указатели перед калиткой на территории объекта; - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствует информация об организации в доступном виде; - отсутствуют ручки воротных калиток	все	- обозначить вход предупредительными наземными тактильными наземными указателями на пешеходной поверхности; - разместить информацию об организации в доступном виде на высоте от 1,2 до 1,6 м со стороны дверной ручки; - установить кнопку вызова персонала в месте доступном для всех категорий инвалидов, обозначив ее месторасположение наземными тактильно- контрастными указателями; - оборудовать калитки ручками скобообразной формы	ТР ТСР Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.3	6- 24 51- 52	- отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН, в т.ч. наземными предупредительн ыми и направляющими тактильными указателями;	все	- обозначить пути движения направляющими и предупредительными наземными тактильными указателями, а так же информационными обозначениями; Предусмотреть установку скамеек для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата.	ТР ТСР Орг
1.3	Лестница (наружная)	есть	1	8	- лестничный марш не обустроен	со	- установить поручни с двух сторон в соответствии с	ТР

					поручнями; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями;		требованиями СП 59.13330.2020; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными указателями;	
1.4	Пандус	нет	1	8	- отсутствует дублирование лестничного марша пандусом	к	- предусмотреть установку пандуса в соответствии с нормативными требованиями	КР ТСР Орг
1.5	Автостоянка и парковка	есть	АС	51; 52.	- неровная поверхность - отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН, в т.ч. наземными предупредительными и направляющими тактильными указателями;	все	- ремонт поверхности покрытия на путях движения ко входам к зонам целевого назначения; - обозначить пути движения направляющими и предупредительными наземными тактильными указателями, а также информационными обозначениями;	ТР ТСР Орг
1.7	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не обеспечена возможность беспрепятственного перемещения инвалидов по территории объекта для всех категорий инвалидов.	все	- учесть вышеперечисленные барьеры при оказании ситуационной помощи на период проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений;	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ВНД	1; 1.1; 1.2; 1.3	6-24, 51,52	Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____