

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» корпус «столовая»,
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию (КПП)	есть	11 11.1 1.2	1-5, 18	- отсутствуют тактильные наземные указатели перед калиткой на территории объекта; - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствует информация об организации в доступном виде; - отсутствуют ручки воротных калиток	все	- обозначить вход предупредительными наземными тактильными указателями на пешеходной поверхности; - разместить информацию об организации в доступном виде на высоте от 1,2 до 1,6 м со стороны дверной ручки; - установить кнопку вызова персонала в месте доступном для всех категорий инвалидов, обозначив ее месторасположение наземными тактильно-контрастными указателями; - оборудовать калитки ручками скобообразной формы	ТР ТСП Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.3	6-24 51-52	- отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН, в т.ч. наземными предупредительными и направляющими тактильными указателями;	все	- обозначить пути движения направляющими и предупредительными наземными тактильными указателями, а так же информационными обозначениями; Предусмотреть установку скамеек для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата.	КР ТСП Орг

1.3	Лестница (наружная) основной вход	есть	1	8	- лестничный марш не обустроен поручнями; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями;	с,о	- установить поручни с двух сторон в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными указателями;	ТР
1.4	Пандус	нет	1	8	- отсутствует дублирование лестничного марша пандусом		- предусмотреть установку пандуса в соответствии с нормативными требованиями	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	АС	51, 52	- неровная поверхность - отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН, в т.ч. наземными предупредительными и направляющими тактильными указателями;	все	- ремонт поверхности покрытия на путях движения ко входам к зонам целевого назначения; - обозначить пути движения направляющими и предупредительными наземными тактильными указателями, а также информационными обозначениями;	КР ТСР Орг
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не обеспечена возможность беспрепятственного перемещения инвалидов по территории объекта для всех категорий инвалидов.	все	- учесть вышеперечисленные барьеры при оказании ситуационной помощи на период проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений;	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ВНД	1.3	6-24, 51,52	Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)**

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» корпус «столовая»,
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (к площадке главного входа)	есть	2	22, 25-27	- отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями. - отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней	с. о	- маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными указателями; - обустроить поручни горизонтальными завершающими не травмоопасными завершениями	КР ТСР Орг
2.2	Пандус на входе в здание (наружный)	нет	2	25,31	- отсутствует дублирование лестничного марша подъемным устройством	к	- установить подъемное устройство наклонного типа действия	КР ТСР Орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	26, 28,30	- отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью; - отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений, к которым ведет вход; - отсутствует кнопка вызова персонала	все	- обозначить тактильными предупредительными указателями входную дверь, место расположение информации; - разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном виде; - установить кнопку вызова персонала в месте доступном для всех категорий инвалидов (внизу, рядом с подъемным устройством);	ТР ТСР Орг

2.4	Дверь (входная)	есть	2	28,30 ,32	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует контрастная цветовая маркировка стеклянной части двери; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема и стеклянной части двери; - рабочая створка двустворчатой двери менее 0,9 м. 	к, с	<ul style="list-style-type: none"> - предусмотреть маркировку стеклянной части двери контрастной цветовой маркировкой; - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - произвести замену дверного блока обеспечив ширину рабочей створки не менее 0,9 м в свету. 	ТСР
2.5	Тамбур	есть	8	29,32	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема и стеклянной части двери; - рабочая створка двустворчатой двери менее 0,9 м. 	к, с, о	<ul style="list-style-type: none"> - предусмотреть маркировку стеклянной части двери контрастной цветовой маркировкой; - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - произвести замену дверного блока обеспечив ширину рабочей створки не менее 0,9 м в свету. 	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - не организована возможность беспрепятственного входа и выхода из здания для всех категорий инвалидов 	все	<ul style="list-style-type: none"> - учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи и проведении работ по адаптации объекта 	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание (главный)	ВНД (с, к, о) ДЧ (г, у)	2; 7; 8	22,25, 27-31	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входы в здание (эвакуационные)**

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» корпус «столовая»
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы	есть	9	25-27, 55-58	- отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями;	О, с	-маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными указателями;	ТР
2.2	Пандус	нет	2	31, 53, 54.	- отсутствует дублирование лестничного марша подъемным устройством	к	- установить подъемное устройство наклонного типа действия	ТР ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2 2.1	26,3 0	- отсутствует информация о пути эвакуации; - отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью;	все	- разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном виде;	ТР ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	2	28-32, 53,54	- отсутствует контрастная цветовая маркировка стеклянной части двери; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема и стеклянной части двери;	к, с	- предусмотреть маркировку стеклянной части двери контрастной цветовой маркировкой; - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м;	ТСР
2.5	Тамбур	нет			-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- не организованы должным образом пути эвакуации из здания	-	- учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи при эвакуации, в случае возникновения экстренной ситуации; - учесть замечания при проведении работ по адаптации объекта	Орг
-------------------------	---	---	---	--	---	---	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание (эвакуационные)	ВНД	2 2.1; 9	28-32, 53,54	Капремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: эвакуационные (боковые) входы в здание оборудованы идентично главному входу в здание.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» корпус «столовая»,
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1	35, 36	- отсутствуют предупредительные тактильные напольные указатели; - отсутствуют информационные обозначения; - отсутствуют опорные поручни на путях движения;	С, о	- разместить напольные предупредительные тактильные указателями в соответствии с действующими нормативными требованиями; - разместить информационные обозначения в доступном виде; - разместить опорные поручни на путях движения;	ТР ТСР Орг
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	9	55-58	- отсутствуют поручни перил с внутренней стороны лестницы; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют предупредительные тактильные наземные указатели перед началом и окончание лестничных маршей;	о, с, к	- установить поручни перил с внутренней стороны лестницы; - обустроить поручни с двух сторон горизонтальными не травмоопасными завершениями; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными указателями;	ТР ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			- отсутствует дублирование лестницы ассистивным устройством для обеспечения доступности верхних этажей здания	к	- предусмотреть наличие ассистивных устройств для обеспечения доступности верхних этажей здания	КР ТСР

3.5	Лифт пассажирский	нет						
3.6	Дверь	есть	7	38, 39	- отсутствует контрастная маркировка габаритов дверных проемов и прозрачной части дверей	к, о, с	- нанести цветовую маркировку на дверную коробку/наличник обозначив тем самым габариты дверного проема; - обозначить прозрачные части дверей контрастной цветовой маркировкой	ТР
3.7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			- не обозначены пути эвакуации; - отсутствует эвакуационный стул	все	- организовать систему эвакуации; - предусмотреть наличие эвакуационных стульев	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- отсутствует возможность беспрепятственного передвижения инвалидов по территории объекта	все	- учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении ремонтных работ	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	1, 3, 9, 7.	34-36 43.44, 55-58	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: направление путей эвакуации совпадает с маршрутами движения к зонам целевого назначения, количество эвакуационных выходов и путей эвакуации соответствует нормативам.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» корпус «столовая»,
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (обеденные залы)	есть	4	40-44	- отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверных проемов и цветовая маркировка прозрачной части дверей к обеденным залам; - информация о предоставляемых услугах не представлена в доступном виде, в т.ч. дублирование тактильными знаками и шрифтом Брайля;	с, г	- предусмотреть расстановку оборудования и мебели обеспечивающих возможность беспрепятственного перемещения инвалидов; - предусмотреть высоту столов, размещаемых в зоне для инвалидов, не более 0,8 м - обозначить прозрачную часть двери контрастной цветовой маркировкой в виде круга либо прямоугольника*; - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой; - разместить информацию о предоставляемых услугах в доступном виде	ТР ТСР Орг
4.3	Прилавочная форма обслуживания (ресепшн, стойка администратора)	есть	4	40-44	- отсутствует оборудование средствами усиления слуха и зрения	с, г	- предусмотреть размещение (переносная индукционная петля и видеоувеличитель	ТР ТСР Орг

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- не организовано беспрепятственное предоставление услуги и доступа к зонам целевого назначения	все	- учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении работ по адаптации	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (с, г, к) ДЧ-И (о, у)	4	37, 40-44	Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» корпус клуба-столовой, по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (временного пребывания - номера)	нет	-	нет		-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения (временного пребывания - номера)	-	-	-	-

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» корпус «столовая»,
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	45-50	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов;	все	- предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соотв. с треб. СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2019	КР ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов;	все	- предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2019	КР ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	45-50	Кап. ремонт, ТСР

Комментарий к заключению: *габаритные размеры санитарно-гигиенических помещений должны предусматривать наличие свободного места для разворота кресло-коляски диаметром 1,4 м. и ширину проема двери не менее 0,9 метра.*

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» корпус «столовая»,
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	- отсутствуют; - нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации; - отсутствует световое (стробоскопическое) оповещение об опасности	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Организовать размещение визуальной и тактильной информации в соответствии с требованиями п. 6.5 СП 59.13330.2020 Предусмотреть размещение звуковой и световой (стробоскопической) сигнализации, пожарных извещателей в номерах	ТСР Орг
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствует акустическая информация и оповещение об опасности	все		
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует информация дублированная тактильными знаками и шрифтом Брайля	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: *оборудовать информационные стенды и табло, в соответствии с действующими нормативами.*