

Результаты фото-фиксации

ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» «Лучистый», Спальный корпус №2
297407, Российская Федерация, РК, г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31



Фото №1—Пути движения к Пансионату от остановки



Фото №2 — дорога на территорию центрального входа со стороны ул. Аллея Дружбы 31



Фото №3 – Вход на территорию центральный со стороны ул. Аллея Дружбы 31, КПП №1



Фото №4 – Вход на территорию дополнительный со стороны ул. Аллея Дружбы 31, КПП №1



Фото №5 – Вход на территорию дополнительный со стороны пер. Межлагерный проезд, КПП №2




Фото №6 – Пути движения по территории, информация визуальная



Фото №7 – Пути движения по территории от центрального КПП




Фото №8 – Пути движения по территории от КПП №1




Фото № 9 – Пути движения по территории



Фото № 10 – Пути движения по территории




Фото №11 – Пути движения по территории



Фото №12 – Пути движения по территории



Фото №13 – Пути движения по территории (центральная аллея)



Фото №14 – Пути движения по территории



Фото №15 – Пути движения по территории



Фото №16 – Пути движения



Фото №17 – Пути движения по территории



Фото №18 – Пути движения по территории (выход на набережную)



Фото №19 – Пути движения по территории



Фото № 20 — Пути движения по территории от КПП №2



Фото № 21 – Пути движения по территории от КПП №1



Фото №22 – Пути движения по территории



Фото №23 – Пути движения центральная аллея



Фото №24 – вход в корпус №2 (центральный)




Фото №25 — вход в корпус №2



Фото №26 — площадка перед входом в корпус №2



Фото №27 — входная дверь центрального входа



Фото №28 — тамбур вид из коридора




Фото № 29 — администратор спального корпуса №2




Фото №30 — дверь второго этажа центрального входа




Фото №31 — входная дверь в холл первого этажа




Фото №32 — дверь второго этажа эвакуационный выход правый



Фото №33 – дверь в коридор к спальным номерам первого этажа



Фото №34 – дверь первого этажа эвакуационный выход правый



Фото №35 – коридор и тамбур первого этажа эвакуационный выход правый



Фото №36 – дверь третьего этажа эвакуационный выход правый



Фото №37 – холл первого этажа



Фото №38- холл второго этажа




Фото №39 – коридор первого этажа



Фото № 40 – коридор второго этажа



Фото № 41- коридор второго этажа




Фото № 42- коридор третьего этажа



Фото №43- лестничный марш первого этажа центральный



Фото № 44- лестничный марш второго этажа центральный



Фото № 45- лестничная площадка центрального марша



Фото № 46- лестничный марш третий этаж центральный



Фото № 47- лестничного марш первый этаж эвакуационный правый



Фото № 48- лестничный марш второй этаж эвакуационный правый




Фото № 49- лестничный марш третий этаж эвакуационный правый



Фото № 50- лестничная площадка (эвакуационный) правый



Фото № 51- лестничный марш второй этаж эвакуационный левый



Фото № 52- лестничный марш третий этаж эвакуационный левый



Фото № 53- лестничный марш первый этаж эвакуационный левый



Фото № 54- входная лестница эвакуационного марша левая



Фото № 55- входная дверь эвакуационная левая



Фото № 56- лестница и входная дверь эвакуационная правая



Фото № 57- лестничная площадка перед входом эвакуационным правая




Фото № 58- входная дверь в спальный номер



Фото № 59- коридор спального номера




Фото № 60- спальный номер




Фото № 61- спальный номер



Фото № 62- Спальный номер



Фото № 63- вход в санитарно – гигиеническое помещение в номере



Фото № 64- санитарно – гигиеническое помещение в номере




Фото № 65 санитарно – гигиеническое помещение в номере



Фото № 66 вход в санитарно – гигиеническое помещение в номере



Фото № 67- место стоянки транспорта



Фото № 68- место стоянки транспорта