

Результаты фото-фиксации
ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» «Лучистый», Спальный корпус №8
297407, Российская Федерация, РК, г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31



Фото №1 – Пути движения к Пансионату от остановки



Фото №2 – дорога на территорию центрального входа со стороны ул. Аллея Дружбы 31



Фото №3 – Вход на территорию центральный со стороны ул. Аллея Дружбы 31, КПП №1




Фото №4 – Вход на территорию дополнительный со стороны ул. Аллея Дружбы 31, КПП №1



Фото №5 – Вход на территорию дополнительный со стороны пер. Межлагерный проезд, КПП №2




Фото №6 – Пути движения по территории, информация визуальная



Фото №7 – Пути движения по территории от центрального КПП




Фото №8 – Пути движения по территории от КПП №1



Фото № 9 – Пути движения по территории



Фото № 10 – Пути движения по территории



Фото № 11 – Пути движения по территории



Фото № 12 – Пути движения по территории



Фото № 13 – Пути движения по территории (центральная аллея)



Фото № 14 – Пути движения по территории



Фото № 15 – Пути движения по территории



Фото № 16 – Пути движения



Фото №17 – Пути движения по территории



Фото №18 – Пути движения по территории (выход на набережную)



Фото №19 – Пути движения по территории



Фото № 20 — Пути движения по территории от КПП №2



Фото № 21 – Пути движения по территории от КПП №1



Фото №22 – Пути движения по территории



Фото №23 – Пути движения центральная аллея




Фото №24 – вход в корпус №8 (центральный)



Фото №25 — вход в корпус №8 (вид с боку)




Фото №26 — площадка перед входом в корпус №8



Фото №27 — входная дверь центрального входа (правая сторона)



Фото №28 — входная дверь центрального входа (правая сторона)




Фото № 29 — выход первый этаж




Фото №30 — лестничный марш на второй этаж




Фото №31 — площадка лестничного марша



Фото №32 — лестничный марш на второй этаж




Фото №33 – площадка перед входом на второй этаж



Фото №34 – лестничный марш




Фото №35 – выход со второго этажа спального корпуса




Фото №36 – коридор второго этажа спального корпуса




Фото №37 – коридор первого этажа спального корпуса



Фото №38- входная дверь в спальное помещение



Фото №39 – входная дверь спального помещения




Фото № 40 – спальное помещение




Фото № 41- спальное помещение




Фото № 42- коридор спального помещения




Фото №43- спальное помещение



Фото № 44- спальное помещение




Фото № 45- выход из спального помещения



Фото № 46- спальное помещение



Фото № 47- зал спального помещения




Фото № 48- вход в спальное помещение



Фото № 49- дверь в санитарно- гигиеническое помещение в номере



Фото № 50- дверь в санитарно- гигиеническое помещение в номере



Фото № 51- санитарно – гигиеническое помещение в номере



Фото № 52- санитарно – гигиеническое помещение в номере



Фото № 53- санитарно – гигиеническое помещение в номере



Фото № 54- санитарно – гигиеническое помещение в номере



Фото № 55- место стоянки транспорта



Фото № 56- место стоянки транспорта